



**Z1000
2003
15.KA10.01**

- 1x Amortisseur 15C55
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction Z1000/2003
- 2x Entretoise 8/14,3x8
- 2x Vis Button M8x40
- 1x Vis Button M8x25
- 1x Rondelle Ø 8/12x3
- 1x Patte de châssis Z1000/2003
- 1x Patte de châssis Z1000/2003
- 1x Vis Tête fraisée M8x20
- 1x Vis Button M8x25
- 1x Rondelle Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C55
- 1x Clamp blocks 90°
- 1x Strap bearing driver Z1000/2003
- 1x Crossbar 8/14,3x8
- 2x Button screw M8x40
- 1x Button screw M8x25
- 1x Ring Ø 8/12x3
- 1x Strap frame Z1000/2003
- 1x Strap frame Z1000/2003
- 1x Screw to drilled head M8x20
- 1x Button screw M8x25
- 1x Ring Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C55
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe Z1000/2003
- 1x Guerschiene 8/14,3x8
- 2x Knopfschraube M8x40
- 1x Knopfschraube M8x25
- 1x Unterlegscheibe Ø 8/12x3
- 1x Rahmenschlaufe Z1000/2003
- 1x Rahmenschlaufe Z1000/2003
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x Knopfschraube M8x25
- 1x Unterlegscheibe Ø 8/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

